



GIEK S.A.

Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego
Bełchatów

W toku prac rekultywacyjnych wyróżnia się trzy fazy:

- fazę przygotowawczą obejmującą przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- fazę rekultywacji podstawowej polegającą na:
 - właściwym ukształtowaniu rzeźby zwałowiska,
 - połączeniu z terenami przyległymi poprzez budowę systemu dróg i pochylni,
 - budowie systemu odwodnienia powierzchniowego,
 - izolacji lub neutralizacji gruntów nieprzydatnych do rekultywacji;
- fazę rekultywacji szczegółowej polegającą na:
 - wprowadzaniu roślinności zielnej (**wysiew nasion w ilości ok.85 kg/ha**),
 - wprowadzanie gatunków drzewiastych (**na 1 ha powierzchni 10 - 14 tysięcy sadzonek**),
 - pielęgnacja nasadzeń (nawożenie mineralne, likwidacja wypadów roślinnych).